


รายงานการปรับปรุง เดอะแบงค็อค สาทร์
งานแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณน้ำตก หน้า Core E1

ทำการสกัดแผ่นหินออก




รายงานการปรับปรุง เดอะแบงค็อค สาทร์
งานแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณน้ำตก หน้า Core E1

ทำการสกัดปูนขาวออกนอก





รายงานการปรับปรุง เดอะแบงค็อค สาทร
งานแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณน้ำตก หน้า Core E1

ซ่อมจุดที่รั่วและหยอดปูนกาวจุดที่ร่อน



รายงานการปรับปรุง เดอะแบงค็อค สาท
งานแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณน้ำตก หน้า Core E1

ติดแผ่นหินแผ่นใหม่กลับที่เดิม



รายงานการปรับปรุง เดอะแบงค็อค สาท
งานแก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณน้ำตก หน้า Core E1

ทำการยาแนวเก็บงาน

