





งานรีปูไม้พื้นที่เสียหาย ห้องชุด 23F2 สาเหตุจากท่อสวนกลางรั่วที่ชาร์ปชั้น 25  
เดอะพาร์ค ชิดลม




งานรีปูไม้พื้นที่เสียหาย ห้องชุด 23F2 สาเหตุจากท่อสวนกลางรั่วที่ชาร์ปชั้น 25  
เดอะพาร์ค ชิดลม





งานรีปูไม้พื้นที่เสียหาย ห้องชุด 23F2 สาเหตุจากท่อสวนกลางรั่วที่ชาร์ปชั้น 25  
เดอะพาร์ค ชิดลม



งานรีปูไม้พื้นที่เสียหาย ห้องชุด 23F2 สาเหตุจากท่อสวนกลางรั่วที่ชาร์ปชั้น 25  
เดอะพาร์ค ชิดลม



งานรีปูไม้พื้นที่เสียหาย ห้องชุด 23F2 สาเหตุจากท่อสวนกลางรั่วที่ชาร์ปชั้น 25  
เดอะพาร์ค ชิดลม



งานรีปูไม้พื้นที่เสียหาย ห้องชุด 23F2 สาเหตุจากท่อสวนกลางรั่วที่ชาร์ปชั้น 25  
เดอะพาร์ค ชิดลม

