

งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

แก้ไขน้ำรั่วจากหลังคา+ซ่อมฝ้าเพดาน+ทาสีฝ้าเพดานห้องประชุมเขียว อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2



งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

แก้ไขน้ำรั่วจากหลังคา+ซ่อมฝ้าเพดาน+ทาสีฝ้าเพดานห้องประชุมเขียว อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2



งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

แก้ไขน้ำรั่วจากหลังคา+ซ่อมฝ้าเพดาน+ทาสีฝ้าเพดานห้องประชุมเขียว อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2




งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

แก้ไขน้ำรั่วจากหลังคา+ซ่อมฝ้าเพดาน+ทาสีฝ้าเพดานห้อง COO อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2



งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

แก้ไขน้ำรั่วจากหลังคา+ซ่อมฝ้าเพดาน+ทาสีฝ้าเพดานห้อง COO อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2



งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

แก้ไขน้ำรั่วจากหลังคา+ซ่อมฝ้าเพดาน+ทาสีฝ้าเพดานห้อง COO อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2




งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

สกัดพื้นห้องน้ำชายทำกันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชาย อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2



**งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฟ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด**

สกัดพื้นห้องน้ำชายทำกันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชาย อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2



งานซ่อมแซมจุดน้ำรั่วซึมอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 จำนวน 2 จุด
และ อาคาร 2 ชั้น 1 (ฝ้าเพดาน) จำนวน 1 จุด
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

สกัดพื้นห้องน้ำชายทำกันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชาย อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2

