

งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานขจัดลอกวัสดุกันซึมเดิมออก



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว




งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA400




งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA400



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA400




งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA400



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA400



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA400





งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด


งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า  
งานติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA400



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา

งานซีลสกรูยึดหลังคาและทากันซึมเก็บรอยร้าว



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา  
งานติดตั้งแผ่นปิดกันนกกพร้อมซีลซิลิโคนกันน้ำ



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา  
งานติดตั้งแผ่นปิดกันนกพร้อมซีลซิลิโคนกันน้ำ



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา

งานรอยตัวซ่อมแซมผนังแตกร้าวพร้อมทาสีและกันซึม



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา

งานโรยตัวซ่อมแซมผนังแตกร้าวพร้อมทาสีและกันซึม



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา


งานโรยตัวซ่อมแซมผนังแตกร้าวพร้อมทาสีและกันซึม



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา

งานรอยตัวซ่อมแซมผนังแตกร้าวพร้อมทาสีและกันซึม





งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมหลังคา

งานโรยตัวซ่อมแซมผนังแตกกร้าวพร้อมทาสีและกันซึม



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด


งานซ่อมแซมหลังคา

งานรอยตัวซ่อมแซมผนังแตกร้าวพร้อมทาสีและกันซึม





งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน  
เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุดและทาสีฝ้าเพดาน





งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน  
เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุดและทาสีฝ้าเพดาน






งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน  
เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุดและทาสีฝ้าเพดาน



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน  
เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุดและทาสีฝ้าเพดาน



งานซ่อมแซมบริเวณหลังคาอาคาร 4 ชั้น ชั้น 4  
บริษัท แกรนไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน  
เปลี่ยนฝ้าเพดานที่ชำรุดและทาสีฝ้าเพดาน

