



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

สกัดกระเบื้องส่วนที่แตกร้าวสำหรับซ่อมรอยร้าวพื้นโครงสร้าง



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

สกัดกระเบื้องส่วนที่แตกร้าวสำหรับซ่อมรอยร้าวพื้นโครงสร้าง



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

สกัดกระเบื้องส่วนที่แตกร้าวสำหรับซ่อมรอยร้าวพื้นโครงสร้าง



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

งานปูกระเบื้องส่วนที่รีดออกกลับคืน



งานซ่อมรอยแตกร้าวด้วยระบบ Epoxy Injection และปูกระเบื้องโซนห้องพักชั้น 3
บ้านเย็นอากาศ

งานปูกระเบื้องส่วนที่รีดออกกลับคืน

