

งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

สภาพก่อนซ่อม



งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการสกัดปูนเก่าออกเพื่อทำการปรับสโลป ชั้น 3



งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการฉาบปูนเพื่อทำการปรับสโโลป ชั้น 3



งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการติดตั้งระบบกันซึมด้วย BUILDBOND 1K/SB ที่ ชั้น 3




งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการทาสีทับหน้าป้องกันรังสี UV ด้วย PUR ROOF Gard UV920 ที่ ชั้น 3




งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการขุดกันซึมเก่าออก ชั้น 2 และ ชั้น 6





งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโตนหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการทารองพื้นนิพอกซีที่ ชั้น 2 และ ชั้น 6



งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.



ทำการติดตั้งระบบกันซึมด้วย **BUILDBOND 1K/SB** ที่ ชั้น 2 และ ชั้น 6






งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการติดตั้งระบบกันซึมด้วย BUILDBOND 1K/SB ที่ ชั้น 2 และ ชั้น 6



งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโลปหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการทาสีทับหน้าป้องกันรังสี UV ด้วย PUR ROOF Gard UV920 ที่ ชั้น 2 และ ชั้น 6



งานจัดจ้างทำกันซึมดาดฟ้าชั้น 2,6 และปรับสโตนหน้าประตูชั้น 3  
ES Indorama Ventures Rayong Co., Ltd.

ทำการทาสีทับหน้าป้องกันรังสี UV ด้วย PUR ROOF Gard UV920 ที่ ชั้น 2 และ ชั้น 6

