




งานแก้ไขโครงหลังคากระเบื้องเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

รีดระแนงไม้คอก





งานแก้ไขโครงหลังคาระแนงเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

สกัดกระเบื้องที่มีคราบสนิมออก





งานแก้ไขโครงหลังคาระแนงเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

สกัดกระเบื้องที่มีคราบสนิมและปูนขาวออก





งานแก้ไขโครงหลังคากระเบื้องเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

ขยับโครงเหล็กกระเบื้องออกจากผนัง






งานแก้ไขโครงหลังคากระเบื้องเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

ติดตั้งเหล็กตัวเท่าแขน




งานแก้ไขโครงหลังคากระเบื้องเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

ตัดไม้ระแนง







งานแก้ไขโครงหลังคากระเบื้องเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

ทำการติดตั้งไม้ระแนง



งานแก้ไขโครงหลังคากระเบื้องเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

ทำการทาสีไม้ระแนงและโครงเหล็กกระเบื้อง



งานแก้ไขโครงหลังคาระแนงเหล็กชั้น 32
เดอะ แบงค็อก สาทร์

ทำการทาสีไม้ระแนงและโครงเหล็กระแนง

