



งานติดตั้งระบบกันซึมบริเวณเฉลียงชั้น 2 บนทรายล่าง
ร้าน Villa Frantzen

ตรวจสอบหน้างาน



งานติดตั้งระบบกันซึมบริเวณเฉลียงชั้น 2 บนทราวล้าง
ร้าน Villa Frantzen

ซ่อมรอยยแตกกร้าว




งานติดตั้งระบบกันซึมบริเวณเฉลียงชั้น 2 บนทราายล่าง
ร้าน Villa Frantzen

ติดตั้งระบบกันซึม




งานติดตั้งระบบกันซึมบริเวณเฉลียงชั้น 2 บนทรายล่าง
ร้าน Villa Frantzen

ติดตั้งระบบกันซึม



งานติดตั้งระบบกันซึมบริเวณเฉลียงชั้น 2 บนทราายล่าง
ร้าน Villa Frantzen

ติดตั้งระบบกัน UV



งานติดตั้งระบบกันซึมบริเวณเฉลียงชั้น 2 บนทรายล่าง
ร้าน Villa Frantzen

เก็บงานกลับแบบเดิม

