


งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำการสกัดปูนที่เทลิ้อคั่งออก



งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำการสกัดปูนที่เสียหายเสื่อมสภาพจากกรดคลอรีนออก



งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำความสะอาดพื้นผิวหลังจากสกัดปูนที่เสียหายออก



งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำการก่ออิฐตามขอบของแท่นวางถังเพื่อทำระดับสำหรับเทอิฐปอกซีปรับระดับ





งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำการเทอีพ็อกซีเกร้าท์ปรับระดับพื้น



งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำการเทอิพ็อกซี่รอบถังที่ตั้งตรงตำแหน่งแล้วเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและกัดทำลายขอบปูน



งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำการเทปูนลือคคั้งและฉาบแต่งผิวแทนตั้งถั่ง



งานซ่อมแซมฐานรองรับ Chlorine Filtrate Tank
SCGP วังศาลา

ทำการเทปูนลือคคั้งและฉาบแต่งผิวแทนตั้งตั้ง

