


งานซ่อมแซมบริเวณเพดาน โชนการศึกษา ชั้น 2
อาคาร Tree on 3

งานสกัดเพดานส่วนที่ชำรุด



งานซ่อมแซมบริเวณเพดาน โชนการศึกษา ชั้น 2
อาคาร Tree on 3

งานตัดและทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก




งานซ่อมแซมบริเวณเพดาน โชนการศึกษา ชั้น 2
อาคาร Tree on 3

งานฉาบซ่อมด้วยปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง



งานซ่อมแซมบริเวณเพดาน โชนการศึกษา ชั้น 2
อาคาร Tree on 3

งานฉาบซ่อมด้วยปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง



งานซ่อมแซมบริเวณเพดาน โชนการศึกษา ชั้น 2
อาคาร Tree on 3

งานฉาบปิดฝ้าเพดานพร้อมทาสี

