

งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

SITE STORE SET UP ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


SITE STORE SET UP ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลีเจนด์ ถนนศาลาแดง



ลำเลียงวัสดุลงชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ลำเลียงวัสดุลงชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

แผนผังจุดที่ซ่อมแซม ชั้น B4

งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง



งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4







งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ชุดทำความสะอาด เสริมเหล็กและทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก ชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ขัดทำความสะอาด เสริมเหล็กและทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก ชั้น B4






งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ล้างทำความสะอาดชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ล้างทำความสะอาดชั้น B4



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ทนายาแปลงสนิม ทนายารองพื้นคอนกรีต



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง




ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาน้ำยาแปลงสนิม ทาน้ำยารองพื้นคอนกรีตสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาน้ำยาแปลงสนิม ทาน้ำยารองพื้นคอนกรีตสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ทาน้ำยาแปลงสนิม ทาน้ำยารองพื้นคอนกรีตสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ทำการ Shortcrete ด้วยปูนซ่อม Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ทำความสะอาด



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำความสะอาด







งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง



ทำความสะอาด



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำความสะอาด



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิแอนด์ ถนนศาลาแดง

แผนผังจุดที่ซ่อมแซม ชั้น B3

งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานขัดทำความสะอาด เสริมเหล็ก ทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก ชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานขัดทำความสะอาด เสริมเหล็ก ทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก ชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานขัดทำความสะอาด เสริมเหล็ก ทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก ชั้น B3





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานขัดทำความสะอาด เสริมเหล็ก ทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก ชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ล้างทำความสะอาดชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ล้างทำความสะอาดชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ล้างทำความสะอาดชั้น B3



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิแอนด์ ถนนศาลาแดง

แผนผังจุดที่ซ่อมแซม ชั้น B2

งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2







งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนด์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง



งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทนายารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

หน้ายารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทนายารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทนายารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทนายาแปลงสนิม ทนายารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทนายาแปลงสนิม ทนายารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาสียาแปลงสนิม ทาสียารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาน้ำยาแปลงสนิม ทาน้ำยารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ ฉาบด้วย Cem MicroFume STD





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ทาน้ำยาแปลงสนิม ทาน้ำยารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ ฉาบด้วย Cem MicroFume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาน้ำยาแปลงสนิม ทาน้ำยารองพื้น เตรียมผิวสำหรับฉาบ ฉาบด้วย Cem MicroFume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบด้วย Cem MicroFume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบด้วย Cem MicroFume STD



ทาสีผนัง




งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาสีผนัง



ทำความสะอาดพื้นที่



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง



ทาสีผนัง



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทำความสะอาดพื้นที่



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาน้ำยารองพื้น Epo Bond Primer





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาน้ำยารองพื้น Epo Bond Primer



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ทาน้ำยรองพื้น Epo Bond Primer



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานทาสี



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ฉาบพื้นผิวด้วยปูน Cem Microfume STD



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานทาสี





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง



งานทาสี



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานทาสี



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานทาสี



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ล้างทำความสะอาดพื้นที่



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานฉาบผนังด้วยปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานฉาบผนังด้วยปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานฉาบผนังด้วยปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานฉาบผนังด้วยปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง



งานทาสีผนัง ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานทาสีผนัง ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานทาสีผนัง ชั้น B2



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

ล้างทำความสะอาดพื้นที่ชั้น B2





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4



เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

แผนผังจุดที่ซ่อมแซม ชั้น B1

งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานสกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อน ชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง


งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1





งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง



งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1



งานจัดจ้างซ่อมแซมผนังแตกร้าวบริเวณชั้น B1-B4

เดอะลิเจนต์ ถนนศาลาแดง

งานซ่อมแซมชั้น B1

