

งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรอบเสาหลังคา  
รอยแผ่นหลังคา Shingle roof และแผ่นไม้ัดที่ชำรุดออก



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรอบเสาหลังคา  
รื้อแผ่นหลังคา Shingle roof และแผ่นไม้ยึดที่ชำรุดออก





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรอบเสาหลังคา  
เปลี่ยนแผ่นไม้อัดรองหลังคาส่วนที่ชำรุด



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรอบเสาหลังคา  
เปลี่ยนแผ่นไม้อัดรองหลังคาส่วนที่ชำรุด





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรอบเสาหลังคา


เชื่อมเสริมเหล็กแผ่นฐานและปิดรอบเสาเหล็กป้องกันน้ำรั่วลงตามเสา และซี้ดด้วยซี้ดแกลนที่รอบฐาน



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรอบเสาหลังคา

เชื่อมเสริมเหล็กแผ่นฐานและปิดรอบเสาเหล็กป้องกันน้ำรั่วลงตามเสา และซีลด้วยซีลแฉกนํ้ารอบฐาน





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับแฮร์ส  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรอบเสาหลังคา  
ปูแผ่นหลังคา Shingle roof กลับคืน



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมรางระบายน้ำ

ทากันซึมประเภทโพลียูรีเทนปิดบริเวณรอยเชื่อมต่อรางน้ำแอสตันเลส ด้วย Buildbond 1K/SB  
(ทำทุกรอยเชื่อมต่อตลอดแนวรางน้ำ)





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมรางระบายน้ำ

ทากันซึมประเภทโพลียูรีเทนปิดบริเวณรอยเชื่อมต่อรางน้ำแอสตันเลส ด้วย Buildbond 1K/SB  
(ทำทุกรอยเชื่อมต่อตลอดแนวรางน้ำ)



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน  
ฉาบเรียบผนังด้วยปูน สกิมโค้ท ทาสีผนัง



ฉาบผนังลามิเนตออก





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน  
รื้อแผ่นลามิเนตออก



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน

งานเสริมโครงเหล็กซีลายและติดตั้งฝ้าไม้อัดรับรางม่านพร้อมกรุลามิเนต





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน


งานเสริมโครงเหล็กซีลายและติดตั้งฝ้าไม้อัดรับรางม่านพร้อมกรุลามิเนต



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน

งานเสริมโครงเหล็กซีลายและติดตั้งฝ้าไม้อัดรับรางม่านพร้อมกรุลามิเนต





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับแฮร์ส  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน  
งานล้างและทำสีเฟรมอลูมิเนียมใหม่



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium



งานซ่อมแซมภายใน  
งานซ่อมแซมผนังฝ้ายิปซัมพร้อมทาสี





งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับเฮ้าส์  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน  
งานซ่อมแซมผนังฝ้ายิปซัมพร้อมทาสี



งานซ่อมแซมหลังคาระเบียงคลับแฮร์ส  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายนอก  
งานซ่อมแซมฝ้าเพดานไม้เฒออ่า





งานซ่อมแซมหลังคากระเบื้องเคลือบแฮร์ส  
Fuse Chan Sathorn Condominium

งานซ่อมแซมภายใน  
งานซ่อมแซมฝ้าเพดานไม้ฉาบ

