


Millennium Residence Condominium
งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณห้องน้ำห้อง 121 Tower B

งานซ่อมจากด้านล่าง (ห้อง 111TB)



Millennium Residence Condominium
งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณห้องน้ำห้อง 121 Tower B

งานรื้อและทดสอบโดยการชั่งน้ำในห้องน้ำ 121TB



Millennium Residence Condominium
งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณห้องน้ำห้อง 121 Tower B

งานอุดซ่อมและทดสอบโดยการชั่งน้ำในห้องน้ำ 121TB



Millennium Residence Condominium
งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณห้องน้ำห้อง 121 Tower B

งานซ่อมฝ้าและทาสี (ห้อง 111TB)

