

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณ เฟรมกระจกบ้าน Jumbo
The Salil Riverside

งานติดตั้ง Flashing ปิดขอบบนเฟรมกระจก



งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณ เฟรมกระจกห้อง Jumbo
The Salil Riverside

งานติดตั้ง Flashing ปิดขอบบนเฟรมกระจก



งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณ เฟอร์นิเจอร์ร้าน Jumbo
The Salil Riverside

งานติดตั้ง Flashing ปิดขอบบนเฟอร์นิเจอร์



งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณ เฟรมกระจกร้าน Jumbo
The Salil Riverside

งานซีลซิลิโคนบริเวณขอบปูนและเฟรมกระจก ขอบกระจก



งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณ เฟรมกระจกร้าน Jumbo
The Salil Riverside

งานซีลซิลิโคนบริเวณขอบปูนและเฟรมกระจก ขอบกระจก



งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณ เฟรมกระจกร้าน Jumbo
The Salil Riverside

งานซีลซิลิโคนบริเวณขอบปูนและเฟรมกระจก ขอบกระจก

