

งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรูไม้แบบเหนือฝ้าห้อง
201 อาคาร C (จุดใหม่)
อาคารชุด เดอะ เมท

งานยิงโฟมอุดซ่อมจุดน้ำรั่ว



**งานซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณรูไม้แบบเหนือฝ้าห้อง
201 อาคาร C (จุดใหม่)
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานไปวเก็บ ทาสี

