



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน





**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน





**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน





**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน





**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานซ่อมแซมหินที่หลุดร่อน




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดและวางน้ำ




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดและวางน้ำ




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดและวางน้ำ



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดและวางน้ำ




**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดและวางน้ำ





**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดและวางน้ำ



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำระน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดและวางน้ำ



**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ขำรดน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดบ่อและรางน้ำ

**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ขำรดน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดท่อและรางน้ำ

**งานซ่อมแซมโครงสร้างบ่อน้ำพุ ปรับปรุงระบบ
ควบคุม ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ขั้วรดน้ำพุชั้น 1
อาคารชุด เดอะ เมท**

งานเคลียร์ทำความสะอาดท่อและรางน้ำ