




งานเปลี่ยนวาล์วบ่อน้ำพุหักชำรุด  
น้ำพุชั้น 1  
อาคารชุด เดอะ เมท

งานเปลี่ยนหัวกะโหลก



งานเปลี่ยนวาล์วบ่อน้ำพุหักชำรุด  
น้ำพุชั้น 1  
อาคารชุด เดอะ เมท

งานเปลี่ยนหัวกะโหลก



งานเปลี่ยนวาล์วบ่อน้ำพุหักชำรุด  
น้ำพุชั้น 1  
อาคารชุด เดอะ เมท

งานเปลี่ยนหัวกะโหลก

