


จัดจ้างงานซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 22 ฟังชิดลม
งานแก้ไขน้ำรั่วบริเวณสวนชั้น L22 Chidlom Tower (แก้ไขน้ำรั่วลง 21A2)
เดอะพาร์ค ชิดลม



จัดจ้างงานซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 22 ฟังชิดลม
งานแก้ไขน้ำรั่วบริเวณสวนชั้น L22 Chidlom Tower (แก้ไขน้ำรั่วลง 21A2)
เดอะพาร์ค ชิดลม




จัดจ้างงานซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 22 ฟังชิดลม
งานแก้ไขน้ำรั่วบริเวณสวนชั้น L22 Chidlom Tower (แก้ไขน้ำรั่วลง 21A2)
เดอะพาร์ค ชิดลม



จัดจ้างงานซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 22 ฟังชิดลม
งานแก้ไขน้ำรั่วบริเวณสวนชั้น L22 Chidlom Tower (แก้ไขน้ำรั่วลง 21A2)
เดอะพาร์ค ชิดลม



จัดจ้างงานซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 22 ฟังชิดลม
งานแก้ไขน้ำรั่วบริเวณสวนชั้น L22 Chidlom Tower (แก้ไขน้ำรั่วลง 21A2)
เดอะพาร์ค ชิดลม



จัดจ้างงานซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 22 ผังชิดลม
งานแก้ไขน้ำรั่วบริเวณสวนชั้น L22 Chidlom Tower (แก้ไขน้ำรั่วลง 21A2)
เดอะพาร์ค ชิดลม



จัดจ้างงานซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 22 ฟังชิดลม
งานแก้ไขน้ำรั่วบริเวณสวนชั้น L22 Chidlom Tower (แก้ไขน้ำรั่วลง 21A2)
เดอะพาร์ค ชิดลม

