

งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเตรียมการ: Protection



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเตรียมการ: Protection



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

## หมวดงานเตรียมการ: Protection



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: เปลี่ยนพื้นไม้ลามิเนต



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานพื้น: เปลี่ยนพื้นไม้ลามิเนต



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานพื้น: :ซ่อมบัวพื้นพร้อมทำสี



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: :ซ่อมบัวพื้นพร้อมทำสี



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: :ซ่อมบัวพื้นพร้อมทำสี






งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: :ซ่อมบัวพื้นพร้อมทำสี



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานผนัง: เปลี่ยน wallpaper



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานผนัง: เปลี่ยน wallpaper



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานผนัง: เปลี่ยน wallpaper



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานฝ้าเพดาน: งานรื้อถอน ซ่อมฝ้าเพดาน ยิปซัมฉาบเรียบ  
ทาสีฝ้าเพดาน



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานฝ้าเพดาน: งานรื้อถอน ซ่อมฝ้าเพดาน ยิปซัมฉาบเรียบ  
ทาสีฝ้าเพดาน



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:





# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์



หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


## หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานระบบวิศวกรรม  
ติดตั้งเทพปิดกันซึม บริเวณขอบมูมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานระบบวิศวกรรม  
ติดตั้งเทพปิดกันซึม บริเวณขอบมุมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:





งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องกับภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องกับภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:





# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้องกับภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์



หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์



หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:





งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องกับภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องกับภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:





งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ:



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ติดตั้งกระจกห้องน้ำ



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ติดตั้งกระจกห้องน้ำ



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์



เคลียร์ทำความสะอาด



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

## เคลียร์ทำความสะอาด



# งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 1014 ชั้น 10

จามจรี เรสซิเดนซ์

## เคลียร์ทำความสะอาด

