

งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการสกัดปูนฉาบและปูนที่แตกร้าวออก





งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการสกัดปูนฉาบและปูนที่แตกร้าว
ออก



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการสกัดปูนฉาบและปูนที่แตกร้าว
ออก




งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการตัดสนิมออกจากเหล็ก



ทำกรทหน้ายาแปลงสนิม

งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการทาสียาแปลงสนิม



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการทาสียาประสานคอนกรีตและซ่อมโครงสร้างที่แตกร้าว



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการทาสียาประสานคอนกรีตและฉาบปูน



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการทาสียาประสานคอนกรีตและฉาบปูน



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการทาสีน้ำยาประสานคอนกรีตและฉาบปูน




งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการทาสียาประสานคอนกรีตและฉาบปูน



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการทาสี



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการทาสี




งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการซ่อมรอยแตกร้าวบริเวณห้องครัว




งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการทาสีห้องครัว



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการรีดกระบือที่หลุดร่อนและปูกระเบื้องห้องน้ำใหม่




งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการติดตั้งโครงฝ้า



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการแผ่นฉนวนกันความร้อน



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการติดตั้งฝ้าและฉาบไปเรื่อยต่อ



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการติดตั้งฝ้าและฉาบไปเรื่อยต่อ



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการทาสีฝ้า



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการติดตั้งโคมไฟ





งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการติดตั้งโคมไฟ




งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการทำความสะอาดและจัดเรียงอุปกรณ์เข้าที่เดิม



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็ตเบย์

ทำการทำความสะอาดและจัดเรียงอุปกรณ์เข้าที่เดิม



งานจัดจ้างฉาบซ่อมแซมเพดานแตกร้าว (ตึกใหญ่)
อาคารเน็คเบย์

ทำการปิดช่องตรงรางน้ำฝนและผนังที่แตกร้าวพร้อมทากันซึม

