


งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ตรวจสอบหน้างาน




งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ทำการรื้อกันซึมเก่าออก





งานจัดจ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าว อาคารแกรนด์วิว อาคารA สุขุมวิท 24

ทำการขัดกวาดของกันซึมเก่าออก



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ทำการขัดกวาวของกันซึมเก่าออก



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ทำการล้างพื้นหลังจากขุดทวารกันซึมเก่าออก



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร A
สุขุมวิท 24

ทำการทาสีพอกซีรองพื้น




งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร A
สุขุมวิท 24

ทำการทาสีพอกซีรองพื้น



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบกันซึม





งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบกันซึม



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบป้องกันรังสีUV



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคารA
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบป้องกันรังสีUV

