


งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการตรวจสอบหน้างาน



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการตรวจสอบหน้างาน





งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการรื้อกันซึมเก่าออก




งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการรื้อกันซึมเก่าออก




งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการขัดกวากันซึมเก่าออก



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการขุดทวารกันซึมเก่าออก



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการล้างและซ่อมรอยร้าวของพื้นปูน




งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการขัดกวากันซึมเก่าออก



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการทาสีพ็อกซีรองพื้น




งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการทาสีพ็อกซีรองพื้น



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบกันซึม




งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบกันซึม



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบกันรังสี UV



งานจัดจ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึม อาคารแกรนด์วิว อาคาร B
สุขุมวิท 24

ทำการติดตั้งระบบกันรังสี UV

